

KEWU AG : Deponie Laufengraben

Nachsorgebericht

Art der Arbeit	2013 effektiv	2014 effektiv	2015 effektiv	2016 effektiv	2017 effektiv	2018 effektiv	2019 effektiv	2020 effektiv	2021 effektiv	2021, Budget	2022, Budget
Betrieblicher Unterhalt											
Sandfänge	5'376	5'429	5'646	5'673	6'423	6'481	6'463	5'661	7'931.65	6'500	10'000
Tosbecken	1'843	1'997	2'166	2'177	2'534	2'558	2'550	2'366	1'547.55	2'600	5'000
Schrägschacht	672	691	717	726	741	757	752	674	378.25	800	800
Leitungen spülen	6'137	27'456	3'180	27'783	10'095	2'300	19'513		12'099.45	30'000	2'000
Sammelbecken+Retentionsbecken (in Leitungen enthalten)											
Endabdeckung mähen	1'508	1'546	1'598	1'616	1'646	1'678	1'668	1'669	1'678.00	1'700	1'700
Aufforstung Jungholzpflge, Bachpflge	2'686	1'174	2'309	1'233	1'111	1'135	1'127	674	1'134.75	1'200	1'200
Winterdienst inkl. Reinigung	17'813	14'252	14'953	13'740	14'035	14'288	16'182	17'360	16'546.70	17'000	15'000
Baulicher Unterhalt											
Erneuerung Elektroverteilkasten											
Schrägschacht					420		4'089	6'019	616.15		
Beton-/Kanalsanierung, el. Inst.	2'936	585	420	3'822							
Sanierung Asphalt											
Nachsorgebetrieb											
Abwasserkanal 30%											
ARA 30%											
Monitoring											
Dep. Sauberwasser : Messung / Analysen	2'566	2'850	2'630	3'942	2'520	2'556	2'600	1'850	6'712.50	3'000	4'000
Dep. Schmutzwasser + Gasemissionen : Messung / Analysen	3'996	4'466	5'161	4'489	4'098	3'896	4'083	2'246	2'508.00	4'500	4'500
Monitoringbericht						3'827	1'765	1'765	0.00	2'000	
Deponie Gasemissionen					694		696	0	0.00	4'500	
Nachsorgemanagement											
Bericht	2'307	3'000	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	2'662.00	2'500	2'500
Eigene Verwaltung Nachsorgedepot (eff. Aufwand)	6'820	3'541	2'909	2'932	3'731	3'731	3'345	4'852	7'095.35	4'000	5'000
Betriebshaftpflicht 30%	3'407	5'208	5'208	5'208	5'208	5'208	3'317	4'098	4'097.85	5'300	5'300
Total	58'067	72'194	49'294	75'740	55'655	50'814	70'551	51'632	65'008.20	85'600	57'000